

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ Π.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Π.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
Ταχ. Δ/ση : Επισ/γού Ν. Νέζη 3 και Κανάρη  
192 00 Ελευσίνα  
Τηλέφωνο : 2132158300  
FAX : 2105546194  
Αρ. Πρωτ : 996 Φ.700.2

Ελευσίνα 24-03-2014

ΠΡΟΣ: 1. ✓ Εcoeleusis  
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92  
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200


ΚΟΙΝ.: 1. ΥΠΕΚΑ/Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ –  
ΤΜΗΜΑ Α'  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119.10192 ΑΘΗΝΑ

2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ 1<sup>ο</sup> ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΜΟΥΡΟΥΖΗ 4, 10674 ΑΘΗΝΑ

Θέμα : Εξέταση καταγγελίας  
Σχετ. : Το από 28-2-2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής καταγγελίας σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Τα αναφερόμενα στα υπ' αριθ. 1,2,3,4, και 6 εδάφια της καταγγελίας σας, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ελέγχου της Υπηρεσία μας.
2. Για τα αναφερόμενα στο εδάφιο 5, μετά από έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι για τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Ελευσίνας (στις οποίες περιλαμβάνεται και η λιμενική εγκατάσταση), έχει χορηγηθεί το υπ' αριθ.2274/Φ701.4 /21-08-2012 πιστοποιητικό πυροπροστασίας του οποίου η ισχύς είναι 5 έτη.
3. Από την αυτοψία που πραγματοποίησαν Αξιωματικοί της Υπηρεσίας μας την 20-03-2014 διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
  - α.Υπήρχε επάρκεια αφρογόνου υλικού σε όλες τις προβλεπόμενες από την μελέτη δεξαμενές και τα κανόνια νερού – αφρού των προβλητών τα οποία δοκιμάστηκαν, λειτούργησαν σωστά.
  - β.Επίσης δοκιμάστηκε το σύστημα ψύξης της σφαιρικής δεξαμενής υγραερίου που βρίσκεται πλησίον των προβλητών και λειτούργησε σωστά.
  - γ.Στην εγκατάσταση ήταν ελλιμενισμένα δύο (2) ρυμουλκά σκάφη εφοδιασμένα με κανόνια νερού – αφρού, τα οποία δοκιμάστηκαν και αυτά και λειτούργησαν σωστά. Στο καθένα απ' αυτά υπήρχε πληρωμένη δεξαμενή αφρογόνου 6κ.μ.
  - δ.Από μακροσκοπικό έλεγχο των σωληνώσεων του δικτύου πυρόσβεσης διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν εμφανείς διαβρώσεις, ούτε διαρροές.



Ο Διοικητής

Βασίλειος Η. Δρακαλόπουλος  
Υποστράτηγος ΠΣ