

Ecoeleusis

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ecoeleusis@gmail.com • Ελ. Βενιζέλου 92, Ελευσίνα 19200 • τηλ : 6977180196

Ελευσίνα 31/01/2022

- ΠΡΟΣ: 1) ΥΠΕΝ/ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Διεύθυνση Υδρογονανθράκων
Τμήμα Εγκαταστάσεων
- 2) Περιφερειακό ΚΕΠΕΚ Δυτικής Αττικής
& Πελοποννήσου.
- 3) ΥΠΕΝ/Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος/ Τομέας Νοτίου Ελλάδος
- 4) ΥΠΕΝ/ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης
- 5) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
- 6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ Π.Ε ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δυτ. Αττικής

Θέμα: Ρήξη κελύφους του αντιδραστήρα 32-R-003 της μονάδας Θερμικής Πυρόλυσης Ασφάλτου (FLEXICOKER) του διυλιστηρίου ΕΛΠΕ ΒΕΕ. Αίτημα Αυτοψίας και Επιθεώρησης.

Την Τετάρτη 26/1/2022, περί ώρα 12:40 μμ, στο Διυλιστήριο των ΕΛΠΕ ΒΕΕ, συνέβη ρήξη του χαλύβδινου κελύφους του Αεριοποιητή (gasifier) 32-R-003 της μονάδας Θερμικής Πυρόλυσης Ασφάλτου (U-32, Flexicoker) με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν στο επίπεδο του εδάφους μεγάλες ποσότητες μάγματος κωκ σε θερμοκρασία άνω των 300° C, να συμβεί ανάφλεξη, να σχηματιστεί μαύρος καπνός [Λήψη video [ΕΔΩ](#)] ενώ από τύχη δεν προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε εργαζόμενους. Το περιστατικό κατά την διάρκειά του ήταν ορατό από την πόλη της Ελευσίνας και τους παρακείμενους οικισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2014, κατόπιν καταγγελίας τους Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας προς το ΚΕΠΕΚ Δυτικής Αττικής και Πελοποννήσου και συνακόλουθη αναφορά του ΚΕΠΕΚ προς την αρμόδια Διεύθυνση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών του ΥΠΕΚΑ, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες των εν λόγω υπηρεσιών οι οποίες διαπίστωναν:

- Ότι η παραμόρφωση του κελύφους του 32-R-003 οφείλεται σε τοπική άνοδο της θερμοκρασίας η οποία προκλήθηκε από αστοχία της εσωτερικής πυρίμαχης μόνωσης του αεριοποιητή και ότι η εταιρεία ψύχει εξωτερικά την περιοχή προκειμένου να αποτραπεί εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρήξη του κελύφους. (ΚΕΠΕΚ)
- Ότι η εταιρεία έχει εφαρμόσει **τεχνικές αντιμετώπισης του προβλήματος** όπως εφαρμογή εξωτερικής ψύξης, παρακολούθηση θερμοκρασίας σε 24-ωρη βάση με μόνιμη εγκατάσταση τοπικών θερμοστοιχείων και χρήση θερμοκαμερών, μετρήσεις πάχους και σκληρότητας του κελύφους και ότι επιπλέον έχει συνταχθεί **διαδικασία εκτάκτου ανάγκης** για την άμεση διακοπή λειτουργίας του αεριοποιητή σε περίπτωση που υπερβεί προκαθορισμένες τιμές και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και με σκοπό να αποτραπεί το σενάριο θραύσης του δοχείου του. (ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών)

Εύλογα τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα:

- 1) Γιατί, οκτώ χρόνια μετά και παρά τις αρχικές διαπιστώσεις, το σενάριο ρήξης του κελύφους του Αεριοποιητή 32-R-003 **συνέβη αντί να αποτραπεί**; Πολύ περισσότερο - όπως αποκαλύπτεται από την συνημμένη ανακοίνωση (27/1/2022) του Πανελλήνιου Σωματίου Εργαζομένων ΕΛΠΕ - το πρόβλημα ήταν γνωστό περισσότερο από ένα χρόνο πριν;
- 2) Ήταν ανεπαρκείς οι δεδηλωμένες τεχνικές αντιμετώπισης του αρχικού προβλήματος και η διαδικασία εκτάκτου ανάγκης πριν την ρήξη του κελύφους του αεριοποιητή ή η εταιρεία αμέλησε την εφαρμογή τους ώστε να αποτραπεί το ατύχημα που μόνο ως εκ θαύματος δεν έβαλε σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων;
- 3) Ποια μέτρα οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος και με τι χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους προτίθεται να επιβάλλει η Αδειοδοτούσα Αρχή;

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

- την ΑΜΕΣΗ διενέργειας **ΑΥΤΟΨΙΑΣ** στον χώρο του συμβάντος και ενημέρωσή μας για τα αποτελέσματα αυτής καθώς και την αλληλογραφία σας (όλοι οι παραλήπτες) με την εταιρεία για το συμβάν.
- Επειδή η ΕΛΠΕ ΒΕΕ υπάγεται στις διατάξεις Οδηγίας SEVESO σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί δυσλειτουργίες, βλάβες και συμβάντα με κινδύνους για την ασφάλεια της εγκατάστασης καθώς και της γειτνιάζουσας περιοχής ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ προς την Αδειοδοτούσα Αρχή την διενέργεια: **Έκτακτης Επιθεώρησης** κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 της ΚΥΑ 172058/2016 (Εναρμόνιση με SEVESO III), ενημέρωσή μας - εφόσον διενεργηθεί - για τα αποτελέσματά της, καθώς και **επανεξέταση της Μελέτης Ασφάλειας** της εγκατάστασης.

Ο Εκπρόσωπος



Χρήστος Χρηστάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) Η από 27/1/2022 ανακοίνωση του ΠΣΕΕΠ
- 2) Η από 3/2/2014 Έκθεση του ΚΕΠΕΚ Δυτικής Αττικής
- 3) Η από 30/1/2014 Καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας